

zestaw naprawczy pompy wodnej WMS-906 5.4040.208



Nr katalogowy: 5.4040.208

Dział: Zestaw naprawczy pompy wody

Typ produktu: Zestaw naprawczy pompy wody

Cena: 119 zł

Dostępność: Dostępny na zamówienie



Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
KAWASAKI	VN 1500 FI L Classic Tourer	2000	VNT50GL
KAWASAKI	VN 1500 FI L Classic Tourer	2001	VNT50GL
KAWASAKI	VN 1500 FI L Classic Tourer	2002	VNT50GL
KAWASAKI	VN 1500 FI N Classic	2000	VNT50NN
KAWASAKI	VN 1500 FI N Classic	2001	VNT50NN
KAWASAKI	VN 1500 FI N Classic	2002	VNT50NN
KAWASAKI	VN 1500 H Classic Tourer	1998	VNT50GH
KAWASAKI	VN 1500 H Classic Tourer	1999	VNT50GH
KAWASAKI	VN 1500 J Drifter	1999	VNT50JJ
KAWASAKI	VN 1500 J Drifter	2000	VNT50JJ
KAWASAKI	VN 1500 P Mean Streak	2002	VNT50PP
KAWASAKI	VN 1500 R Drifter	2001	VNT50JR
KAWASAKI	VN 1500 R Drifter	2002	VNT50JR
KAWASAKI	VN 800 B Classic	2000	VN800AB
KAWASAKI	VN 800 B Classic	2001	VN800AB
KAWASAKI	VN 800 B Classic	2002	VN800AB
KAWASAKI	VN 800 E Drifter	2001	VN800CE
KAWASAKI	VN 800 E Drifter	2002	VN800CE
KAWASAKI	VN 800 E Drifter	2003	
KAWASAKI	VN 800 E Drifter	2004	
KAWASAKI	VN 800 E Drifter	2005	
KAWASAKI	VN 800 E Drifter	2006	