

zestaw naprawczy gaźnika CAB-H1 Tourmax 5.4007.004

Nr katalogowy: 5.4007.004

Dział: Gaźnik

Typ produktu: Komplet naprawczy gaźnika

Cena: 49 zł

Stara cena: 59.9 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
HONDA	CB 250 N Euro	1978	CB250N
HONDA	CB 250 N Euro	1979	CB250N
HONDA	CB 250 N Euro	1980	CB250N
HONDA	CB 250 N Euro	1981	CB250N
HONDA	CB 250 RS	1980	MC02
HONDA	CB 250 RS	1981	MC02
HONDA	CB 250 RSZ	1982	MC02
HONDA	CB 250 RSZ	1983	MC02
HONDA	CB 250 RSZ	1984	MC02
HONDA	CB 250 TII	1977	CB250T
HONDA	CB 250 TII	1978	CB250T
HONDA	CB 250 TII	1979	
HONDA	CB 400 A Twin Autom	1979	CB400A
HONDA	CB 400 N Euro	1978	CB400N
HONDA	CB 400 N Euro	1979	CB400N
HONDA	CB 400 N Euro	1980	CB400N
HONDA	CB 400 N Euro	1981	CB400N
HONDA	CB 400 TII Hawk	1977	CB400T
HONDA	CB 400 TII Hawk	1978	CB400T
HONDA	CB 650 B	1981	RC03
HONDA	CB 650 B	1982	RC03
HONDA	CB 650 C Custom	1980	RC05
HONDA	CB 650 C Custom	1981	RC05
HONDA	CB 650 SC Custom	1982	RC08
HONDA	CB 650 SC Custom	1983	RC08
HONDA	CB 650 Z	1979	RC03
HONDA	CB 650 Z	1980	RC03
HONDA	CB 650 Z	1981	RC03
HONDA	CB 650 Z	1982	RC03
HONDA	CB 750 K	1979	RC01
HONDA	CB 900 F BoldOr	1979	SC01

HONDA	CBX 1000	1978	CB1
HONDA	CBX 1000	1979	CB1
HONDA	CBX 1000	1980	SC03
HONDA	CBX 1000	1981	SC06
HONDA	CBX 1000	1982	SC06
HONDA	CBX 1000	1983	SC06
HONDA	CM 400 T	1979	NC01
HONDA	CX 500	1978	CX500
HONDA	CX 500	1979	CX500
HONDA	CX 500 D	1978	
HONDA	CX 500 D	1979	