

zestaw naprawczy pompy wodnej WMS-908 5.4040.205

Nr katalogowy: 5.4040.205

Dział: Zestaw naprawczy pompy wody

Typ produktu: Zestaw naprawczy pompy wody

Cena: 169.95 zł

Dostępność: Dostępny na zamówienie

Opis szczegółowy: średnica wewnętrzna: 14mm

zewnętrzna: 30mm

kołnierz: 35mm

wysokości części metalowej 8mm

całkowita wysokość 16mm



średnica podkładki wewnętrzna: 14mm

podkładki:

zewnętrzna: 24mm

grubość 5mm

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
HONDA	CRF 450 X	2005	PE06
HONDA	CRF 450 X	2006	PE06
HONDA	FES 250 Foresight	1998	MF04
HONDA	FES 250 Foresight	1999	MF04
HONDA	FES 250 Foresight	2000	MF05
HONDA	SH 300 A i ABS	2007	NF02
HONDA	SH 300 A i ABS	2008	NF02
HONDA	SH 300 i	2007	NF02
HONDA	SH 300 i	2008	NF02
HONDA	ST 1300 A Pan European ABS	2002	SC51
HONDA	ST 1300 A Pan European ABS	2003	SC51
HONDA	ST 1300 A Pan European ABS	2004	SC51
HONDA	ST 1300 A Pan European ABS	2005	SC51
HONDA	ST 1300 A Pan European ABS	2006	SC51
HONDA	ST 1300 A Pan European ABS	2007	SC51
HONDA	ST 1300 A Pan European ABS	2008	SC51
HONDA	ST 1300 A Pan European ABS	2009	SC51
HONDA	ST 1300 A Pan European ABS	2010	SC51
HONDA	ST 1300 A Pan European ABS	2011	SC51
HONDA	ST 1300 A Pan European ABS	2012	SC51
HONDA	ST 1300 A Pan European ABS	2013	SC51
HONDA	ST 1300 A Pan European ABS	2014	SC51

HONDA	ST 1300 A Pan European ABS	2015	SC51
HONDA	ST 1300 A Pan European ABS	2016	SC51
HONDA	ST 1300 A Pan European ABS	2017	SC51
HONDA	TRX 450 R Sportrax	2004	
HONDA	TRX 450 R Sportrax	2005	
HONDA	TRX 450 R Sportrax	2006	
HONDA	TRX 450 R Sportrax	2007	
HONDA	VT 125 C Shadow	1999	JC29
HONDA	VT 125 C Shadow	2000	JC29
HONDA	VT 125 C Shadow	2001	JC31
HONDA	VT 125 C Shadow	2002	JC31
HONDA	VT 125 C Shadow	2003	JC31
HONDA	VT 125 C Shadow	2004	JC31
HONDA	VT 125 C Shadow	2005	JC31
HONDA	VT 125 C Shadow	2006	JC31
HONDA	VT 125 C Shadow	2007	JC31
HONDA	VT 125 C Shadow	2008	
HONDA	VTR 1000 F Fire Storm	1997	SC36
HONDA	VTR 1000 F Fire Storm	1998	SC36
HONDA	VTR 1000 F Fire Storm	1999	SC36
HONDA	VTR 1000 F Fire Storm	2000	SC36
HONDA	VTR 1000 F Fire Storm	2001	SC36
HONDA	VTR 1000 F Fire Storm	2002	SC36
HONDA	VTR 1000 F Fire Storm	2003	SC36
HONDA	VTR 1000 F Fire Storm	2004	SC36
HONDA	VTR 1000 F Fire Storm	2005	SC36
HONDA	VTR 1000 SP1	2000	SC45
HONDA	VTR 1000 SP1	2001	SC45
HONDA	VTR 1000 SP2	2002	SC45
HONDA	VTR 1000 SP2	2003	SC45
HONDA	VTR 1000 SP2	2004	SC45
HONDA	VTR 1000 SP2	2005	SC45
HONDA	XL 1000 V Varadero	1999	SD01
HONDA	XL 1000 V Varadero	2000	SD01
HONDA	XL 1000 V Varadero	2001	SD02
HONDA	XL 1000 V Varadero	2002	SD02
HONDA	XL 1000 V Varadero	2003	SD02
HONDA	XL 1000 V Varadero	2004	SD02
HONDA	XL 1000 V Varadero	2005	SD02
HONDA	XL 1000 V Varadero	2006	SD02
HONDA	XL 1000 V Varadero	2007	SD02
HONDA	XL 1000 V Varadero	2008	SD02
HONDA	XL 125 V Varadero	2001	JC32
HONDA	XL 125 V Varadero	2002	JC32

HONDA	XL 125 V Varadero	2003	JC32
HONDA	XL 125 V Varadero	2004	JC32
HONDA	XL 125 V Varadero	2005	JC32
HONDA	XL 125 V Varadero	2006	JC32
HONDA	XL 125 V Varadero	2007	JC32
HONDA	XL 125 V Varadero	2008	JC32
HONDA	XR 650 R	2000	RE01
HONDA	XR 650 R	2001	RE01
HONDA	XR 650 R	2002	RE01
HONDA	XR 650 R	2003	RE01
HONDA	XR 650 R	2004	RE01
HONDA	XR 650 R	2005	RE01
HONDA	XR 650 R	2006	RE01